


KĄTOWNIKI ZIMNOGIĘTE RÓWNORAMIENNE



a x a (mm)	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
kątownik zimnogięty 20x20	0,57	0,70	0,82			
kątownik zimnogięty 25x25	0,73	0,90	1,05			
kątownik zimnogięty 30x30	0,88	1,09	1,29	1,66		
kątownik zimnogięty 35x35	1,04	1,29	1,52	1,93		
kątownik zimnogięty 40x40	1,20	1,49	1,76	2,25	2,75	
kątownik zimnogięty 45x45	1,36	1,69	1,99	2,57	3,16	
kątownik zimnogięty 50x50	1,51	1,87	2,34	2,91	3,51	4,11
kątownik zimnogięty 55x55			2,47	3,20	3,93	4,62
kątownik zimnogięty 60x60			2,68	3,51	4,29	5,05
kątownik zimnogięty 65x65				3,83	4,71	5,51
kątownik zimnogięty 70x70				4,14	5,08	6,00
kątownik zimnogięty 75x75				4,43	5,47	6,47
kątownik zimnogięty 100x100				5,95	7,43	8,82